



Il presente elaborato grafico individua esclusivamente il posizionamento dei dispositivi anticaduta sulla copertura.
I calcoli di verifica strutturale della resistenza della struttura di supporto non sono oggetto del presente elaborato grafico.



BALCONI SPORGENTI :
TIRANTE D'ARIA DISPONIBILE = 3m

FARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA
DI BALCONI SPORGENTI

Il datore di lavoro deve fornire agli utilizzatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell' ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. (art. 26 del d.lgs. 81/2008).

E' STRETTAMENTE NECESSARIO CHE IL PERSONALE CHE UTILIZZA I DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO SIA INFORMATO CIRCA I RISCHI DA CUI E' PROTETTO, SIA FORMATO ED ADDESTRATO ALL'USO DEL SISTEMA ANTICADUTA E NE CONOSCA I LIMITI, LE PRECAUZIONI DA ADOTTARE ED I PERICOLI DERIVANTI DA UN UTILIZZO SCORRETTO.

PL-5567

CANTIERE DI:
Provincia: MILANO
Comune: SESTO S.GIOVANNI
Indirizzo: VIA F. BANDIERA, 182

DATA: 03/04/2015
REV. N. 00
DISEGNO: ING.

PROGETTO:
Protezione copertura con dispositivi
di ancoraggio conformi alla UNI-EN 795

Il presente disegno è di proprietà della
PLUVITECNICA S.R.L. Ne è permesso l'uso
solo per il cantiere specificato, senza
senza previa autorizzazione scritta.

LEGENDA

- Punto di ancoraggio fisso classe "A2"
di perenne
- Punto di ancoraggio fisso classe "A2"
di deviazione caduta
- Ancoraggio scorrevole classe "C"
su parete o supporto orizzontale
- Linea di ancoraggio fissa classe "C"
(con dispositivo di deviazione caduta)
- Punto di Accesso alla copertura
da vano in parete verticale
- Zona con valigia antiscivolo
totale di caduta, in ragione del
tirante d'aria disponibile

N.B. Questo Lay-out è stato riprodotto seguendo fedelmente le indicazioni fornite dall'installatore, e pertanto la Pluvitecnica S.R.L. si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità relativa a discrepanze ed incongruenze riscontrabili sulla copertura e tra gli accessori installati e quanto riportato.