

[illegible]

# Presenza di muratura in calcestruzzo o laterizi forati. In tali casi è prevista la demolizione e ricostruzione di una porzione di muratura contro i pilastri presenti, compreso opere di finitura, quali intonaco e stuccature.

[illegible]

**PILASTRI ESTERNI 30x35cm**

**SCHEMA DEMOLIZIONE TAVOLATI**

**Auto Interno**

Demolizione e sostituzione del tavolato (con presenza con natura fissa) e isolamento termico e acustico. Rimane intatto solo l'angolo.

Demolizione di tralicci/condannati, ripuliti e accantonati circa 5 metri e ricolorati con prodotti a base d'acqua.

**ESTERNO**

Demolizione e ricolorazione di tralicci/condannati. Rimane intatto solo l'angolo.

Auto Interno

**SCHEMA DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI**

**Auto Interno**

Demolizione pavimentazione interna e sostituzione con sovrappavimento a soffitti, sp. 10cm con isolamento acustico del massetto.

**ESTERNO**

Demolizione pavimentazione esterna e sostituzione con sovrappavimento a soffitti, sp. 10cm con isolamento acustico del massetto.

**Auto Interno**

**SCHEMA INTERVENTI SU PLACON**

**Auto Interno**

Sostituzione e accensione della pila a nuovo inteso Placon.

**ESTERNO**

# Presenza di muratura in calcestruzzo o laterizi forati. In tali casi è prevista la demolizione e ricostruzione di una porzione di muratura contro i pilastri presenti, compreso opere di finitura, quali intonaco e tinteggiature.

### PILASTRI INTERNI 30x30cm

#### SCHEMA DEMOLIZIONE TAVOLI A.T.

Corridoio

Auto interna

Demolizione di tavoli, consentiti i tagli

Demolizione e ricostituzione di travata fissa (travata fissa interna nel corridoio)

parete, scala 1/25

#### SCHEMA DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI

Corridoio

Auto interna

Demolizione pavimentazione interna e ricostituzione travata fissa (travata fissa interna nel corridoio)

Demolizione e ricostituzione di travata fissa (travata fissa interna nel corridoio)

Solaio esistente

sezione, scala 1/25

#### SCHEMA INTERVENTI SU PIAZZONI

Corridoio

Auto interna


Screpolamento e successiva posa di nuovo intonaco pittura

parete, scala 1/25

# Presenza di muratura in calcestruzzo o laterizi forati. In tali casi è prevista la demolizione e ricostruzione di una porzione di muratura contro i pilastri presenti, comprese opere di finitura, quali intonaco e intagliature.

[illegible][illegible]

plants \_scale 1:25

[illegible][illegible]

**Progettista**  
arch. Antonio Di Giorgio

**Gruppo di progettazione**  
geom. Antonella Minissale  
arch. Claudia Sessa  
arch. Stefania Truzzi

**Progettisti adeguamento  
statico e antisismico**  
ing. Agostino Mauri  
ing. Angelo Novara

**Progettista impianti**  
p.i. Gregorio Belotti

**Coordinatore Sicurezza  
in fase di progettazione**  
arch. Antonio Di Giorgio

**Responsabile del  
procedimento**  
arch. Paolo Guido Riganò